Dziennik ustaw państwa

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część LXII. — Wydana i rozesłana dnia 19. sierpnia 1899.

Treść: Na 150. Rozporządzenie, którem wydaje się porządek wymierzania statków do żegiugi śródkrajowej na Łabie.

150.

Rozporzadzenie Ministerstwa handlu w porozumieniu z Ministerstwami spraw wewnetrznych skarbu z dnia 4. sierpnia 1899,

którem wydaje się porzadek wymierzania statków do żeglugi śródkrajowej na Łabie.

W porozumieniu z c. k. Ministerstwami spraw wewnętrznych i skarbu, rozporządza się co następuje:

Statki przeznaczone wyłącznie lub też przedewszystkiem do żeglugi śródkrajowej na Łabie, podlegają wymierzaniu podług następujących postanowień.

S. 2.

Warunkiem wykonania wymierzenia statku jest:

1. aby statek w stanie, w jakim się obecnie znachodzi, nie był już wymierzony stosownie do niniejszych przepisów i aby nie posiadał ważnego jeszcze świadectwa wymierzenia;

2. aby statek był opatrzony we wszelkie przybory żeglarskie.

§. 3.

Wymierzanie.

Wymierzanie rozpoczyna się ustanowieniem linii wodnej próżnego statku, to jest tej linii, po która się zanurza statek opatrzony wszelkimi przyborami żeglarskimi, tudzież potrzebną załogą, zreszta jednak nieobładowany. Na parowcach należy do zupełnego opatrzenia w przybory żeglarskie na- sokości 15 centymetrów. Jeżeli ładowność statku

leżyte napełnienie kotłów. O ile temu nie uczyniono zadosyć, należy statek obładować odpowiednim ciężarem.

Statek winien być w położeniu normalnego zanurzenia a mianowicie w ten sposób, aby górny kraj obu burt w pośrodku statku w jednakowej wysokości wystawał ponad zwierciadło wody,

S. 4.

Linię wodną próżnego statku oznakowuje się po obu stronach statku, na przodzie, w środku i z tyhu statku znakami linii wodnej próżnego statku.

§. 5.

Nad każdym znakiem linii wodnej próżnego statku, umieszcza się pionowo do zwierciadła wody wskazówkę zanurzenia — §. 11 Porządku policyjnego dla żeglugi i flisactwa na Łabie - na której każdy dziesiąty centymetr oznaczony jest znakiem. Na tych wskazówkach zanurzenia oznacza się barwą kreski podziałowe w odstępach co dwa centymetry.

Punkt zerowy wskazówki zanurzenia umieszcza się w poziomej płaszczyźnie, która przy normalnem zanurzeniu statku (§. 3) przechodzi przez najgłębszy punkt zewnętrzny powierzchni dna statku.

Wskazówka zanurzenia umieszczona w pośrodku statku sięga aż do górnej płaszczyzny wymierzania. Wskazówki zanurzenia umieszczone z przodu i z tyłu statku sięgają o 20 centymetrów wyżej.

Górną płaszczyzną wymierzania jest płaszczyzna pozioma, która przez kadłub statku popod najniższy punkt górnej krawędzi burty w ten sposób przechodzi, że na statku o ładowności większej jak 15 ton pozostaje wolna burta wysokości 25 centymetrów a na mniejszych statkach wyprzy 25 centymetrach wolnej burty wynosi 15 ton albo mniej, przy 15 centymetrach wolnej burty zaś więcej jak 15 ton, to wystarcza wolna burta w wysokości 15 centymetrów. Na statkach o stałym po. kładzie wlicza się do wysokości burty zamknięcia odrzwi luk, umieszczone w sposób nie przepuszczający wody, jednakże górna płaszczyzna wymierzenia nie powinna leżeć wyżej jak podwyższenia pokładu. Na parowcach należy mierzyć wolną burtę od najgłębszego punktu okna najniżej leżącego.

S. 6.

Przestrzenią wymierzania jest przestrzeń ograniczona płaszczyzną idącą przez linię wodną próżnego statku (płaszczyzna próżnego statku),

górną płaszczyzną wymierzania i

zewnętrznemi stronami ścian statku, które leżą między temi dwoma płaszczyznami.

S. 7.

Celem stwierdzenia wielkości przestrzeni wymierzania, dzieli się ją w połowie wysokości między płaszczyzną wodną próżnego statku a górną płaszczyzną wymierzania, zapomocą płaszczyzny poziomej (średnią płaszczyzna zanurzenia) na dwie warstwy wymierzania.

§. 8.

Objętość przestrzeni wymierzania tudzież każdej z obu warstw wymierzania oblicza się w metrach sześciennych a to podług szczegółowych przepisów postanowień wykonawczych.

§. 9.

Ciężar ładunku wynosi tyle ton (po 1000 kilogramów), ile metrów sześciennych zawiera przestrzeń wymierzania, która w skutek tego zanurzona zostaje.

§. 10.

Dla wymierzonego statku wygotowuje się świadectwo wymierzenia, które podaje w tonach (po 1000 kilogramów) ciężar ładunku, dla każdego do płaszczyzny wodnej próżnego statku równoległego zanurzenia się kadłubu statku, co dwa centymetry zagłębienia od płaszczyzny wodnej statku próżnego aż do górnej płaszczyzny wymierzania.

Przed wygotowaniem świadcetwa wymierzenia należy obok każdego znaku linii wodnej próżnego statku, tudzież obok najwyższego punktu każdej wskazówki zanurzenia, umieścić cechę wymierzenia; oprócz tego należy statek na tych miejscach, na których znajduje się oznaczenie przepisane Porządkiem policyjnym dla żeglugi i flisactwa na Łabie (§. 6), opatrzyć napisem o tem samem wykończeniu liter i cyfer podającym ilość ton aż do górnej płaszczyzny wymierzania tudzież cechę wymierzenia.

Cecha wymierzenia zawiera litery początkowe rzeki, do porzecza której Władza do wymierzania należy i ojczystego państwa statku tudzież litery początkowe i końcowe miejscowości, w której Władza do wymierzania ma swą siedzibę.

§. 11.

Statki już wymierzone poddaje się na wniosek sprawdzeniu wymierzenia celem stwierdzenia czy stan ich odpowiada datom podanym w świadectwie wymierzenia.

Sprawdzanie wymierzenia ma nastąpić:

1. Najpóźniej w trzy miesiące po skończeniu każdego przebudowania statku, po każdej większej naprawie statku, jakoteż po każdem uszkodzeniu lub też usunięciu znaków linii wodnej próżnego statku albo cech wymierzenia,

2. jakkolwiek statek nie uległ zmianom, jeżeli statki są przeważnie z drzewa zbudowane najpóźniej po upływie lat pięciu, jeżeli statki są przeważnie z żelaza albo ze stali (także z żelaza z dnem drewnianem) najpóźniej w lat dziesięć po wystawieniu

świadectwa wymierzenia.

Wniosek na sprawdzenie wymierzenia ma prawo oprócz właściciela statku lub też szypra postawić także władza sprawująca policyę żeglarską, jeśli sprawdziła zmiany rodzaju wymienionego pod l. 1. Celem sprawdzenia wymierzenia, które proponuje policya żeglarska, nie należy żądać wyładowania statków obładowanych w podróży będących.

Jeśli sprawdzenie wymierzenia w tych wypadkach nie przyjdzie do skutku, to wymierzenie już

przeprowadzone traci ważność swoję.

Świadectwa wymierzenia, które straciły ważność, należy odebrać. Gdy nieważne świadectwo wymierzenia nie zostanie zwrócone, należy nieważność jego publicznie ogłosić.

§. 12.

Do wykonania sprawdzenia wymierzenia wprowadza się statek w położenie normalnego zanurzenia (§. 3). Potem sprawdza się, czy znaki linii wodnej próżnego statku (§. 4) i punkty zerowe wskazówki zanurzenia znajdują się jeszcze w należytej płaszczyźnie.

Jeżeli się okazuje, że najniższy punkt zewnętrznej powierzchni dna statku leży więcej jak o 5 centymetrów niżej od punktu zerowego jednej ze wskazówek zanurzenia, w takim razie wymierza się

statek ponownie.

Jeżeli się okazuje, że płaszczyzna oznaczona znakami linii wodnej próżnego statku oddalona jest od rzeczywistej płaszczyzny wodnej próżnego statku w przecięciu odstępów, które mierzyć należy przy znakach w kierunku pionowym do zwierciadła wody, więcej jak o trzy centymetry, w takim razie po zni-

Sprawdzenie wymierzenia.

Wind

szczeniu dawnych znaków linii wodnej próżnego statku należy położenie tejże płaszczyzny wodnej próżnego statku oznaczyć nowymi znakami linii wodnej próżnego statku i wygotować nowe świadectwo wymierzenia.

Jeżeli się okazuje, że zboczenia punktu zerowego wskazówki zanurzenia albo płaszczyzny wodnej próżnego statku wynoszą mniej jak 5 a wzglednie 3 centymetry, w takim razie tylko na wyraźne żądanie właściciela lub kierownika statku prowadzi się wymierzanie dalej i wystawia nowe świadectwo wymierzenia. Gdy takiego wniosku nie postawiono, pozostaje uskutecznione już wymierzenie stosownie do postanowień S. 11, Nr. 2 ważnem na dalszych lat pieć lub dziesięć. Wynik wymierzenia uwidocznia się w świadectwie wymierzenia.

§. 13.

Po skończeniu sprawdzenia wymierzenia winna władza do wymierzania statek, o ile takowy nie nosi już jej cechy wymierzenia, według przepisu §. 10 cechą opatrzyć, dawniejsze zaś cechy wymierzenia zniszczyć. Równocześnie należy napisy na statku sprostować stosownie do wyników sprawdzenia, jakoteż co do cechy wymierzenia.

§. 14.

W miejscach stosownych ustanawia się władze do wymierzania. Winny one te statki wymierzać i sprawdzać (§. 11), które im w tym celu będą przystawiane.

Zamiast osobnych władz do wymierzania może każde z państw nadbrzeżnych funkcye te poruczyć innym władzom.

Nad władzami do wymierzania ustanawia się władze rewizyjne.

Władze te obowiązane sa:

vy ob osba ierzama.

- 1. Sprawdzać a według wyniku prostować wymierzania i obliczania dokonane przez władze do wymierzania a to z urzędu próbami wyrywkowemi albo też na zażalenie właściciela statku.
- 2. od czasu do czasu sprawdzać narzędzia wymiarowe, których władze do wymierzania używają.

§. 16.

Wniosek na wykonanie wymierzenia albo sprawdzenie wymierzenia statku winien właściciel statku albo szyper wnieść na piśmie do tej władzy do wymierzania, której statek ma być przystawiony. Do wniosku należy załączyć:

- 1. świadectwo wymierzenia już dawniej dla statku wystawione, gdyby było,
- 2. wykaz ilości załogi jaka jest dla statku potrzebna.
- 3. spis przedmiotów potrzebnych do zupełnego opatrzenia statku w przybory żeglarskie.

Właściciel statku albo szyper winien przystawić władzy do wymierzania statek nieobładowany i udzielać tejże wszelkiej pomocy, której takowa zażada w celu wykonania wymierzenia.

§. 17.

Należytości za wymierzenie i wygotowanie świadectwa wymierzenia wynosza:

1. Za pierwsze i każde ponowne zupełne wymierzenie statku 5 halerzy za każdą tonnę ładow-

Najniższa kwota należytości wynosi dwie ko-

Klamry i gwoździe potrzebne do wymierzania dostarcza bez dalszej opłaty władza do wymierzania. Umieszczenie wskazówki zanurzenia (§. 5) jest rzecza stawiającego wniosek (§. 16, ustęp 2).

2. Za sprawdzenie wymierzenia, które nie pociąga za sobą ponownego wymierzania, lecz tylko odnowienie klamer albo świadectwa wymierzenia, połowe pozycyi pod 1.

3. Za sprawdzenie wymierzenia nie pociągającego za sobą ani nowego wymierzania ani też odnowienia klamer albo też świadectwa wymierze-

- 4. Jeśli wymierzenie albo też sprawdzenie wymierzenia wykonywa sie na wniosek nie w siedzibie władzy do wymierzania lecz gdzieindziej, wtedy stawiajacy wniosek winien nie tylko dać do dyspozycyi miejsce nadające się do wymierzania, lecz oprócz taryfowych należytości zapłacić władzy do wymierzania także wydatki gotówką ztąd urosłe.
- 5. Dopóki powyżej wymienione należytości i koszta nie zostaną zapłacone albo też rękojmia za zapłate nie jest złożona, można odmówić wydania świadectwa wymierzenia.
- 6. Za wymierzania przedsiębrane na zasadzie postanowień §. 18, w ciągu pierwszych dwu lat od wejścia w życie porządku wymierzania, celem zastąpienia dotychczasowych świadectw wymierzania i listów wymiaru wynosi należytość za każdą tonnę ładowności trzy halerze.

§. 18.

Dotychczasowe świadectwa wymierzenia, listy Postanowiowymiaru statków śródkrajowych itd. tracą swą waż- nia przej dowo i końcowo. ność po upływie lat dwu, ed kiedy ten porządek wymierzania wszedł w wykonanie, o ileby stosownie do postanowień §. 11 sprawdzenie wymierzenia już przedtem nie stało się potrzebnem.

§. 19.

Niniejszy porządek wymierzania, który na zasadzie porozumienia się Rządów wydany zostaje w jednakowem brzmieniu w państwie niemieckiem i w Austryi, wchodzi w wykonanie od dnia 1. października 1899.

Obowiązki władz do wymierzania (§. 14) porucza się na razie c. k. starostwom w Deczynie i Ustiu nad Łaba.

Jako władze rewizyjna ustanawia się c. k. Namiestnictwo w Pradze.

Podanie o wykonanie wymierzenia (§. 16) podlega opłacie steplowej w kwocie 1 korony, na ostęplowanie wygotować się mającego świadectwa wymierzenia należy załączyć do tego podania stępel 2 koronowy.

Thun r. w. Kaizl r. w. Di Pauli r. w.

Postanowienia wykonawcze do Porządku wymierzania dla żeglugi śródkrajowej na Labie.

Do §. 3.

1. Wymierzanie i sprawdzanie wymierzania odbywa się z reguły w siedzibie władzy do wymierzania statków.

Władza może na żądanie wykonać czynność, na którą wniosek postawiono także poza miejscem swej siedziby urzędowej. W takich wypadkach winien stawiający wniosek dać do dyspozycyi miejsca, które według zdania władzy nadaje się do czynności i ponieść koszta.

- 2. Po złożeniu masztów i ruchomych kominów statku, umocowuje się go w miejscu chronionem od wiatru, prądu i uderzenia fal i gdyby tego była potrzeba, wprowadza się takowy przez przesuwanie przedmiotów należących do przyborów żeglarskich w normalne położenie zanurzenia. Pod dnem statku okrętu musi się znajdować głębokość wody wynosząca wszędzie najmniej 0.3 metra. Statek musi wolno i spokojnie pływać nie opierając się nigdzie i nie dotykając brzegu, tak żeby można go bez przeszkody opłynać czółnem.
- 3. Wysokość wody na dnie w statku nie może wynosić w najgłębszem miejscu na statkach drewnianych więcej jak 5 centymetrów, na statkach drewnianych o żebrach żelaznych i na statkach żelaznych o dnie drewnianym więcej jak 3 centymetry, w żelaznych statkach nie może się w ogóle wcale woda na dnie znajdować, jeśliby zaś jaka byla, ma być ile możności usunieta.
- 4. Zapas węgli potrzebny do opalania kotła nie należy do przyborów żeglarskich w myśl tego paragrafu.

Do §. 4.

1. Jako znaki linii wodnej próżnego statku na statkach o ścianach drewnianych służą klamry, sporzadzone sa one z blachy żelaznej pobielanej, 8 centymetrów długie, 2 centymetry wysokie, 2 do 3 milimetry grube a na obu zaokrąglonych kończynach zaopatrzone wykutymi szpicami, które są co się na stalkach drewnianych zapomocą gwoździ

najmniej o 1.5 centymetra krótsze, niż grubość ściany statku wynosi. Dolne krawędzie znaków próżnego statku mają schodzić się z linia wodna próżnego statku, odstępy między znakami linii wodnej próżnego statku po obu stronach statku maja o ile możności jak najbardziej być równe.

2. Jako znaki linii wodnej próżnego statku służą na statkach żelaznych, tudzież na statkach o burtach żelaznych, pietna w kształcie ziarn a mianowicie po pięć w odstępach 3 centymetrowych tak umieszczone, by punkta ich środkowo leżały

w linii wodnej próżnego statku.

3. Przed umieszczeniem znaków linii wodnej próżnego statku, należy linię wodną próżnego statku przedewszystkiem na każdej stronie statku a mianowicie w punkcie środkowym jego długości tudzież na końcach płaszczyzny wodnej próżnego statku z przodu i z tyłu statku dokładnie oznaczyć, następnie trzeba statek przez przesunięcie przedmiotów należących do przyborów żeglarskich o tyle przeważyć na jedną stronę, aby umieszczenie znaków linii wodnej próżnego statku tudzież cech wymierzenia na stronie statku wynurzającej się, mogło nastąpić bez trudności. Gdy to uczyniono na jednej stronie statku, powtarza się to samo postępowanie na drugiej stronie.

Do §. 5.

1. W celu znalezionia najgłębszego punktu zewnetrznej powierzchni dna statku wsuwa sie, gdy oba ramiona miary zaglębienia (do §. 8 A V) podług wielkiej wegielnicy (do §. 8 A VI) do siebie pod kątem prostym ustawione zostały, dłuższe ramię przykładając je silnie, popod dno statku, krótsze zaś ramię ustawia się podług pionu w kierunku pionowym w ten sposób, że na podziałce jego zwierciadło wody wskazuje jak głęboko statek w miejscu badanem pod wodą jest zanurzony. W ten sam sposób znajduje się przez badanie głębokości położenia dna statku wzdłuż całej jego długości najgłębsze zanurzenie (zanurzenie próżnego statku) i stwierdza sie przez to głebokość położenia punktu zerowego wskazówki zanurzenia. Począwszy od tego punktu zerowego przenosi się zapomocą podziałki zagłębienia wskazówki zanurzenia na ścianę burty nad każdy znak linii wodnej próżnego statku (do §. 8 A VIII). W tym celu umocowuje się pręt suwalny w kierunku pionowym na ścianie statku, poczem się każdą dziesiątą część metra zaznacza. uderzając lekko na sztyft robiący znaki, umieszczony w wyciętym otworze przesuwki.

2. Na statkach, na których z powodu zbytniej pochyłości ściany statku podziałki zagłębienia ze sztyftem robiącym znaki nie można użyć, oznacza się podział wskazówki zanurzenia od zwierciadła wody w górę zapomocą metra trzymanego pionowo.

3. Znaki wskazówek zanurzenia uskutecznia

2 centymetrów z główką stożkowata o przecięciu 1.2 centymetra), na statkach żelaznych, tudzież na statkach z żelaznemi burtami zapomoca piętn w ksztalcie ziarn, których punkta środkowe stano-

wią podziałkę.

4. Celem łatwiejszego odróżnienia oznacza się całe metry trzenia gwoździami, półmetry dwoma, dziesiąte części metra jednym gwoździem do cechowania, albo też tą samą ilością piętn w kształcie ziarn. Gwoździe do cechowania tudzież piętna w kształcie ziarn umieszczać należy obok siebie poziomo w odległościach 5cio centymetrowych, mierząc od środka do środka.

5. Główki gwoździ maluje się barwą wybitną (białą na ciemnym, czarną na jasnym tle) piętna w kształcie ziarn takiej samej barwy kresę pozionią, której krawędź dolna przecina punkt środkowy piętn w kształcie ziarn. Długość tej kresy wynosi przy całych metrach 20 centymetrów, przy połowach metra 15 centymetrów, przy dziesiątych cześciach nietra 10 centymetrów.

6. Po umieszczeniu i oznaczeniu wskazówek zanurzenia bada się przy każdej z takowych odległość między najwyższym znakiem a krawędzią burty leżącą nad nim w kierunku pionowym. Stwierdzone wymiary zapisuje się w świadectwie wymierzenia i w protokole wymierzenia jako "miaryznamionujące".

Do §. 8.

A. Przybory do wymierzania.

1. Przybory, których przy pomiarze przestrzeni

wymierzania należy używać, sa:

I. Dwa pręty po trzy metry długie opatrzone stałą mosiężną skówką na obu końcach i rowkiem szerokim na 1 centymeter a 0.5 centymetra głębokim idącym środkiem przedniej strony przez całą długość.

II. Pret dwa metry długi wykonany jak prety pod I.

III. Pret jednometrowy wykonany jak prety

pod I.

IV. Miara wstęgowa stałowa, 15 do 20 milimetrów szeroka a 20 metrów długa, urządzona do nawijania na walec a opatrzona na jednym końcu malym pierścieniem mosiężnym w taki sposób, że początek podziału miary długości leży na zewnętrznej krawędzi pierścienia.

V. Miara zagłębienia składająca się z dwu ramion odpowiednio długich. Ramiona są zapomoca silnych zawiasów w ten sposóh ze sobą połączone, że można je złożyć, jakoteż zapomocą pewnego zamkniecia ustawić do siebie pod prostym katem. Każde ramię opatrzone jest na końcu mocną skówką mosiężną, na przedniej stronie krótszego vamienia umieszczona jest podziałka centymetrowa w ten sposób, że jej punkt zerowy schodzi się się długość w pośrodku będącego interwału metro-

do cechowania (gwoździe z kutego żelaza długości z wewnętrznym końcem prostego kata przyrządu miary zagłębienia.

VI. Zbiór węgielnic, składający się z:

wielkiej wegielnicy z ramionami o długości 1.5, a względnie I metra,

średniej wegielnicy z ramionami po 1 metrze długości,

małcj wegielnicy z ramionami długiemi po 05 metra.

VII. Lina o objetości 20 milimetrów a 60 metrów długa.

VIII. Przyrząd do dzielenia dla wskazówek zanurzenia celem umieszczania znaków, składający się z pręta suwalnego z przesuwką dającą się przytwierdzać, długiego 2.5 metra, opatrzonego na obu końcach silną skówką mosiężną, nadto

- a) dwa żelazka o muterkach skrzydłowych do przymocowywania przyrządu na zewnętrznej ścianie burtowej;
- b) sztyft robiący znaki celem oznaczania podziałek na wskazówkach zagłębiania.

1X. Lina objętości 6 do 7 milimetrów a 6 metrów długa z pionem ważącym 1 kilogram, opatrzona przyrządem do nawijania.

X Pietna do wymierzania (§. 10) a mianowicie:

- a) pietno do wypalania dla drewnianych statków;
- b) trzy piętna do wybijania ze stali lanej, dla statków żelaznych.

XI. Piętno w kształcie ziarna w formie walca 10 centymetrów długie a o średnicy 1 centymetra.

XII. Trzy młoty płaskie ważące 0.5, 0.75 i 1.25 kilogramów.

XIII. Miara metryczna stalowa dlugości 1 metra z przykładem do badania miar długości.

XIV. Wałek mosiężny z ciężarkiem żelaznym o 2.5 kilograma i haczykiem do sprawdzania miary wstęgowej wskazanej pod IV.

XV. Kosz na węgle ze sztab żelaznych do roz-

grzewania żelaznych piętn do wypalania.

2. Każda władza do wymierzania musi być opatrzona przynajmniej jednym zbiorem przyrządów

wymienionych pod 1.

3. Władze rewizyjne winny są w odpowiednich odstępach czasu, ale najmniej co lat pięć, sprawdzać metry prętowe, miarę zgłębienia i podziałkę zagłębienia (Nr. I aż do III, V, VIII) zapomocą stalowej miary metrycznej (Nr. XIII), miarę zagłębiania (Nr. V) zapomocą węgielnie (Nr. VI), tudzież miarę wstęgową (Nr. IV) za pomocą prętów metrowych.

Sprawdzanie prętów metrowych zapomocą stalowej miary metrycznej odbywa się w następujący sposób: Co do prętów trzymetrowych kładzie się najpierw jeden, potem drugi koniec do przykładu miary metrowej stalowej i odczytuje się w milimetrach różnice odstępu najbliższej kreski metrowej od końca miary metrowej stalowej. Potem porównywa wego z długością miary metrowej stalowej, a to w ten sposób, że się interwał kładzie na tej stronie kowego oddziału przestrzeni wymierzania: miary metrowej stalowej opatrzonej kreskami podziałowemi, na której nie znachodzi się przykład. Suma różnic trzech interwałów metrowych daje cały błąd pręta metrowego.

Sprawdzenie pretów dwu- i jednometrowych, tudzież podziałki zagłębienia (Nr. VIII) następuje przez odpowiednie zastosowanie powyższych prze-

wòsia.

Sprawdzanie miary wstegowej odbywa się w ten sposób, że się ją rozwija i nie wyprężoną kładzie na pozioma podkladkę (deskę, podłoge). Potem zesuwa się oba pręty trzymetrowe i pręt dwumetrowy, kładzie się je obok miary wstegowej i stwierdza się uwzględniając dozwolone błędy prętów metrycznych, czy granica błędu ustanowiona dla miary metrowej nie została przekroczona.

4. Na przyrządach do mierzenia pod Nr. I aż do IV wymienionych, dopuszczalne są następu-

jace zboczenia od należytej miary:

Co do Nr. I największe dopuszczalne zboczenie całej długości trzy milimetry,

co do Nr. II największe dopuszczalne zboczenie całej długości dwa milimetry,

co do Nr. III największe dopuszczalne zboczenie całej długości dwa milimetry,

co do Nr. IV największe dopuszczalne zboczenie co dziesieć metrów długości jeden centymeter.

Jeśli na przyborach do mierzenia okazują się wieksze zboczenia niż powyżej wskazane, należy je na tak długo usunąć od używania aż zostaną sprostowane.

B. Zdejmowanie wymiarów.

- 1. Co do postepowania przy wymierzaniu spi-Zahozka I. suje sie według załączonego wzoru protokół, w który wciagnąć należy wszystkie wymiary potrzebne do wymierzenia i w którym wszystkie do tego należące rachunki i rachunki poboczne mają być wykonane. .
 - 2. Wszelkie wymiary zaokrągla się na centymetry; ułamki centymetra, o ile wynoszą 0.5 albo więcej, liczy się za cały centymetr, mniejsze ułamki opuszcza się.

Wymiary należy w protokole spisać się mającym co do postepowania przy wymierzaniu w ten sposób zapisywac, że centymetry należące do calvch metrów zapisuje się jako miejsca dziesiętne za liczbami metrów (naprzykład 3.82 metry, 0.25 metra itd.).

3. Celem zdjęcia wymiarów dzieli się przestrzeń wymierzania zapomoca dwu przecięć pociagnietych pionowo przez oba końce płaszczyzny wodnej próżnego statku a pod kątem prostym do osi podłużnej statku, na trzy oddziały. Płaszczyzny zanurzenia każdego z nich wymierza się osobno.

- 4. Wymierzanie płaszczyzn zanurzenia środ-
- a) Długość tego oddziału bada się między oboma przecieciami, które ja ograniczaja, równolegle do osi długości statku. Wymiar odbywa się zapomoca pretów metrowych, jeśli pokład jest gładki bezpośrednio na nim, gdy zaś pokład ma inny kształt i na statkach bez pokładu na linie w tym celu napiętej między dwoma najwyższymi stałymi punktami końcowymi statku (A VII);
- b) znaleziona długość dzieli się na równa ilość takich samych części, które w razie długości oddziału aż do 20 metrów nie moga wynosić ponad 3 metry, w razie długości oddziału 20metrowej i wiekszej nie moga wynosić ponad 5 metrów. Ilość części uje powinna być wieksza jak tego potrzeba do wykonania niniejszego przepisu.

Gdy zapomoca preta metrowego albo miary wstęgowej skonstatowano poszczególne punkty podziału, przenosi się ich położenie na statku na obie burty, a to pod prostym katem do podłużnej płaszczyzny statku;

c) potem przenosi się miejsce każdego punktu podziału na uwidocznione pod niemi kreskami kredowemi trzy płaszczyzny zanurzenia, które mają być wymierzone.

Zapomocą pręta położonego na każdym punkcie podziału w poprzek statku a wystającego na jednej stronie poza statek, albo, jeśliby to z powodu urządzenia statku było z trudnościami połączone, zapomocą miary wstęgowej, mierzy się w wysokości ku temu się nadającej całą szerokość statku rozciagającą się od burty do burty.

Potem oznacza sie zapomocą pionu zawieszonego wolno na wystającej części pręta albo też na odpowiednio przytwierdzonej wystawce dla każdego punktu podziału długości statku, na jednej stronie statku różnicę między właśnie wymierzona szerokościa burt a szerokościa na każdej z trzech płaszczyzn zanurzenia. Zdwajajac te różnice, wynajduje się stosownie do kształtu statku przez dodawanie albo też odciąganie, dla każdego punktu podziału długości, poszukiwane szerokości między zewnętrznemi ścianami burt w każdej z trzech wymierzyć się mających płaszczyzn zanurzenia;

d) jeżeli ściana statku tworzy linie załamana (jak to ma miejsce na statkach zwanych "Klinkerami"), wtedy mierzy się każdy odstęp liny pionu od ściany burty, który pada w pobliże takiego załamania tak ponad jak i pod nim i przyjmuje się średnią arytmetryczną między oboma wymiarami jako prawdziwy odstep.

5. Przed zdjęciem wymiarów oddziału środkowego należy skonstatować. w jakiej rozległości boczne ściany statku są równoległe do pionowej płaszczyzny pociągniętej w myśli przez oś podłużną statku. W tej rozległości należy rozmiary szerokości rzeczywiście zmierzyć na każdej stronie burty statku tylko w jednym punkcie podziału długości, podczas gdy dla reszty punktów podziału, bez dalszych mierzeń do protokołu zaciągnąć należy takie same daty, jakie dla tego jednego punktu stwierdzono.

6. Gdy w ten sposób stwierdzono dla oddziału środkowego poszczególne szerokości płaszczyzn ograniczających ku górze i ku dołowi warstwy wymierzania, konstatuje się odstępy przodu i tyłu statku od przekroju poprzecznego przodu i tyłu. W tym celu zawiesza się pion wolno w osi dłogości statku na jak najbardziej wystającym stałym punkcie z przodu i z tyłu kadłuba statku albo jeśliby to było potrzebnem na wystawce i konstatuje się odstępy liny pionu w poszczególnych płaszczyznach zanurzenia w taki sam sposób, jak to podano powyżej dla stwierdzenia odstępów od bocznych ścian statku.

Na statkach ze sztewami należy oprócz tego zmierzyć poprzeczne szerokości tychże a to w płaszczyźnie wodnej próżnego statku, w środkowej plaszczyźnie zanurzenia i w górnej płaszczyźnie wymierzania. Na statkach nie zakończonych z przodu albo z tyłu sztewem należy stwierdzić odpowiednie szerokości poprzeczne części statku przednich i tylnych znajdujących się zamiast sztewów. Nadto jeśli kształt statku tego wymaga, mierzy się w przedniej i w tylnej przestrzeni wymierzania dla górnej płaszczyzny wymierzania i dla środkowej płaszczyzny zanurzenia jeszcze szerokość, jaką posiadają w połowie długości tych płaszczyzn.

7. Gdy zmierzeniu poszczególnych szerokości w miejscu zdejmowania miary przeszkadzają wystające części jak koła okrętowe itp., wolno wyjątkowo zmierzyć szerokość w innem miejscu, które leży najbliżej przepisanego. W takich razach musi jednak odpowiednio do kształtu statku zawsze nastąpić sprostowanie zdjętych wymiarów.

C. Obliczenie powierzchni poszczególnych płaszczyzn ograniczających warstwy wymierzania.

1. Obliczenie należy przeprowadzić w tym samym protokole, w którym spisano wymiary (B 1).

2. Każdy protokół winna władza do wymierzania podpisać, gdy wszystkie w lymże przedsiębrać się mające obliczenia i zapiski ukończono.

3. Wszelkie rachunki należy przeprowadzać o trzech miejscach dziesiętnych, a mianowicie trzecie miejsce dziesiętne należy powiększyć o 1, gdy następujące czwarte miejsce wynosi 5 lub też więcej.

4. Obliczenie poszczególnych płaszczyzn zanurzenia odbywa się w następujący sposób:

Co do płaszczyźny wodnej próżnego statku oznacza się wymierzone szerokości począwszy od przedniej części statku bieżącemi liczbami 1, 2, 3, 4, 5 itd. i mnoży się je za porządkiem przez 1, 4, 2, 4, 2, 4 4 . 1. Suma tych iloczynów pomnożona przez jednę trzecią część wspólnego wzajemnego odstępu punktów podziału długości. daje powierzchnię płaszczyzny wodnej próżnego statku w metrach kwadratowych.

Powierzchnia reszty płaszczyzn zanurzenia składa się z rozległości części tychże znajdujących się w trzech oddziałach przestrzeni wymierzania. Stwierdzenie rozległości części każdej z tych płaszczyzn znajdujących się w środkowym oddziale przestrzeni wymierzenia, odbywa się w sposób przepisany dla płaszczyzny wodnej próżnego statku, podczas gdy obie inne części oblicza się stosownie do ich kształtu jako trójkat, trapez albo też kawałki powierzchni ograniczone krzywemi liniami. W ostatnim wypadku mnoży się trzy szerokości przez 1. 4, 1 (patrz wyżej B 6, ustep 2), dodaje iloczyny a następnie oblicza powierzchnię przez pomnożenie tej sumy przez trzecią część odstępu wzajemnego tych szerokości. W razie trójkątu albo trapezu mnoży sie algiebraiczną sume dwu szerokości przez połowę odstępu tych szerokości. Suma rozległości trzech części płaszczyzny zanurzenia jest powierzchnią tejże ostatniej.

D. Obliczenie przestrzeni wymierzania.

1. Obliczenie pojemności całej przestrzeni wymierzania odbywa się przedewszystkiem w ten sposób, że całą powierzchnię płaszczyzny wodnej próżnego statku mnoży się przez 1, powierzchnię środkowej płaszczyzny zanurzenia przez 4, górnej płaszczyzny wymierzania przez 1 a sumę tych iloczynów mnoży przez ½ wspólnego wzajemnego odstępu wspomnianych trzech płaszczyzn zanurzenia.

Wynik tego rachunku jest pojemnością całej przestrzeni wymierzania w metrach sześciennych albo tonnach.

- 2. Pojemność górnej warstwy wymierzenia. znajdującej się między środkową płaszczyzną zanurzenia a górną płaszczyzną wymierzania oblicza się, mnożąc połowę sumy całej powierzchni każdej z tych obu głównych płaszczyzn zanurzenia przez ich wzajemny odstęp.
- 3. Pojemność dolnej warstwy wymierzania znajdującej się między płaszczyzną wodną próżnego statku a środkową plaszczyzną zanurzenia otrzymuje się, odciągając od pojemności całej przestrzeni wymierzania, pojemność górnej warstwy wymierzania.

Do §. 10, ustep 1.

- 1. Celem stwierdzenia obciążenia odpowiadaiacego każdemu zanurzeniu przestrzeni wymierzania przewidzianemu w S. 10 Porządku wymierzania dzieli się pojemność każdej warstwy wymierzania przez połowę ilości centymetrów jej wysokości. Iloraz przedstawia obładowanie dla każdych 2 centymetrów zanurzenia. W świadectwie wymierzenia wykazać należy tabelarycznie to obładowanie aż do górnej płaszczyzny wymierzania.
- 2. Gdy zanurzenie się statku nie schodzi się ze znakiem wskazówki zanurzenia, lecz leży między dwoma znakami, należy je dokładnie stwierdzić aż do dwu centymetrów, przyczem wymiarów poniżej 1 centymetra nie uwzględnia się, wymiary zaś większe przyjmuje za dwa pełne centymetry.
- 3. Gdy zanurzenie się statku nie jest jednakowe na wszystkich sześciu wskazówkach zanurzenia, wtedy sumę dat wszystkich sześciu wskazówek dzieli się przez sześć. Wynikająca ztad liczba przedstawia zanurzenie statku.

Do S. 10, ustep 2 i 3.


1. Na statkach drewnianych wypala się cechę wymierzenia stęplem do wypalania, na statkach żelaznych jakoteż na statkach z żelaznemi burtami wybija się cechę wymierzenia stęplem do wybijania.

2. Głoski i cyfry cech wymierzenia muszą być zestawione podług następującego wzoru wielkiem pismem łacińskiem o wysokości 1 centymetra.



3. Napis na statku ma być umieszczony trwałą barwa jasna na tle ciemnem albo ciemna na tle jasnem obok albo pod nazwą statku, względnie nazwiskiem i siedzibą przedsiębiorstwa właściciela, wyraźnie czytelnem pismem o wysokości najmniej

15 centymetrowej najmniejszych głosek i cyfr, których grube kreski nie mogą być węższe jak piąta część wysokości a to według załączonego wzoru:



4. Świadectwo wymierzenia wygotowuje się podług załączonego wzoru i winno być ono jakoteż zalaczka iI każda późniejsza w niem notatka, podpisane przez władze do wymierzania.

Do S. 11.

Uznanie nieważności świadectwa podaje orzekająca władza do wymierzania do wiadomości wszystkich innych władz do wymierzania w porzeczu Łaby i ogłasza w Dzienniku publicznym oznaczonym w tymże celu przez władze rewizyjna.

Do §. 12.

Jeżeli sprawdzanie wymierzania statku wykonuje władza do wymierzania, która nie przeprowadziła wymierzenia, albo też ostatniego sprawdzenia wymierzenia, należy zażądać protokołu wymierzenia od tej władzy, w obec której ostatnie postępowanie się odbyło. Protokół wymierzenia pozostaje w posiadaniu tej władzy, która wykonała ostatnie wymierzenie albo ostatnie sprawdzenie wymierzenia.

W protokole spisać się mającym co do sprawdzenia wymierzenia, należy wykonać tylko te obliczenia, które potrzebne są z powodu ponownego wymierzania; wyniki nie zmienione przenosi się sumarycznie z dawnych protokołów wymierzania.

Do §. 14.

Władze do wymierzania winny utrzymywać wykazy, w których zapisywać należy pod liczbą bieżącą wyniki wymierzań i sprawdzań wymierzań.

Wszelkie zapiski dotyczące przedsiębranych pomiarów i obliczeń, jakoteż zwrócone świadectwa wymierzenia otrzymują tę samą liczbę i mają być przechowane.

Załączka I.

	(Postanowienia wykonawcze do \S . 8 pod B .)
Władza do wymierzania statków	Zapisano pod I. bieżącą Nr wykazu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	wymierzań i sprawdzań tychże.

,
Protokół
o wymierzaniu
wykonanem na zasadzie Porządku wymierzania z
CO do (oznaczenie rodzaju statku) (nazwa)
Opis statku.
1. Rodzaj statku9. Materyał dna
2. Nazwa statku 10. , ścian burt
3. Port przynależności statku 11. " części dna części dna
4. Czas zbudowania 12. "żeber
5. Miejsce zbudowania 13. Rodzaj pokładu
6. Nazwa szypra 14. Rodzaj i podana ilość sił końskich maszyny
7. Nazwa właściciela 15. Rodzaj i ilość kotłów, siła ciśnienia
8. Sposób budowy
 U w a g a. Wypełniając powyższe opisanie statku należy podać pod: Czy poruszany parą albo inną siłą (śruby, koła boczne, tylne albo turbiny) żaglowiec (rodza opatrzenia masztów i żagli, holownik, czółno, kuf, barka itd.). Miesiąc i rok pierwszego spuszczenia na wodę. Czy z tramem albo płaskiem dnem, klinker lub krawel. aż do 12. Czy drzewo, żelazo, stal. Czy ze stałym pokładem, czy otwarty z niestałem pokryciem albo bez pokrycia.
Miary znamionujace.
Pionowy odstęp stałej burty od najwyższego znaku: przy wskazówce zanurzenia z przodu z prawej strony metrów, z przodu z lewej strony metrów, z przodu z lewej strony metrów, z przodu z lewej strony z tyłu z prawej strony z tyłu z lewej strony , z tyłu z lewej strony , "
Miary zasadnicze wymierzania.
Płaszczyzna wodna próżnego statku leży nad punktem zerowym wskazówki zanurzenia (zanurzenie statku
próżnego)
Wysokość przestrzeni wymierzania
110

Obliczenia.

I. Obliczenie powierzchni trzech płaszczyzn zanurzenia.

A. W środkowym oddziałe przestrzeni wymierzania, t. j. w długości płaszczyzny próżnego statku.

Długość tego oddziału wynosimetrów, w myśl $\S.$ 8 B 4 b postanowień wykonawczych jest takowa										
podzielona nazęści.										
Wspólny odstęp zmierzyć się mających szerokości wynosi przetometrów.										

Numer szerokości płaszczyzn zanurzenia	Mnożnik	Płaszczyz próżneg	na wodna o statku	Środkowa zna zan		Górna płaszczyzna wymierzania		
plaszczysh zanarzema		szerokość	iloczyny	szerokość	iloczyny	szerokość	iloczyny	
1	1							
2	4							
3	2							
4	4							
5	2							
6	4							
7	2							
8	4							
9	2							
10	4							
11	2							
12	4							
13	2							
14	4							
1ŏ	2							
16	4							
17	1							
Suma iloczynów								
1/3 wspólnego odstępu szerokości								
						-	-	
Powierzchnia środkowej płaszczyzny zanurzenia trach kwadratowych .	w me-							

zanurzenia w przednim i tylnym oddziale przestrzeni wymierzania.	rzania w przednim i tylnym oddziałe prze- strzeni wymierzania.
a) Część przednia.	ω) Część przednia.
Długość unetrów	Długość metrów
Mnożnik Iloczyn	Mnożnik Iloczyn
Szerokość przedniametrów 1	Szerokość przednia metrów 1
" środkowa, 4	" środkowa " 4 …
tylna 1	, tylna
Suma iloczynów	Suma iloczynów
1/2 albo 1/8*) wzajemnego odstępu tych szerokości	¹ / ₂ albo ¹ / ₃ *) wzajemnego odstępu tych szerokości
Powierzchnia tej części metrów kwadratowych.	Powierzchnia tej częścimełrów kwadratowych.
b) Część tylna.	b) Część tylna.
Długość metrów	Długość metrów
Mnożnik Iloczyn	Mnożnik Hoczyn
Szerokość przednia metrów 1	Szerokość przedniametrów 1
" środkowa " 4	
tylna " 1	, tylna
Suma iloczynów	Suma iloczynów
1/2 albo 1/3*) wzajemnego odstępu tych szerokości	1/2 albo 1/3*) wzajemnego odstępu tych szerokości
Powierzchnia tej częścimetrów kwadratowych.	Powierzchnia tej częścimetrów kwadratowych.
D. Powierzchnia całkowita środkowej pła- szczyzny zanurzenia.	E. Powierzchnia całkowita górnej płaszczy- zny wymierzania.
Część przednia metrów kwadr.	Część przednia metrów kwadr.
" środkowa " "	"środkowa"""""""""""""""""""""""""""""""""
" 'tylna " "	" tylna "
Sumametrów kwadr.	Suma metrów kwadr.

^{*)} Czy ma być brany mnożnik $^{1}/_{2}$ lub $^{1}/_{3}$, podaje postanowienie wykonawcze do §. 8, lit. C. 1. 4.

II. Obliczenie całej przestrzeni wymierzania.

Powierzchnia środkowej płaszczyzny zar	Mnoźnik Iloczyn nego statku metrów kwadratowych 1 nurzenia , , 4 rzania , , 1 Suma iloczynów
¹/₃ wzajemnego odstępu (głównyc	h) płaszczyzn zanurzenia
Pojemność całej przestrzeni wymierzanie	a metrów sześciennych nej płaszczyzny wymierzania
III. Obliczer	nie górnej warstwy wymierzania,
to znaczy między środkową pł	aszczyzną zanurzenia a górną płaszczyzną wymierzania.
Wzajemny odstęp płaszczyzn zanu	zenia,
Pojemność górnej warstwy wymierzania Średnia pojemność tej warstwy wymie- rzania dla każdych dwu centymetrów zanurzenia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IV. Oblicze	nie dolnej warstwy wymierzania,
to znaczy między środkową płas	zczyzną zanurzenia a płaszczyzną wodną próżnego statku.
Pojemność całkowitej przestrzeni wymie	
Pojemność górnej warstwy wymierzania	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pojemność dolnej warstwy wymierzania Średnia pojemność tej warstwy wymierzania dla każdych dwu centymetrów zanurzenia	— Pojemności tej warstwy — połowie wysokości warstwy wy- mierzania w centymetrach

V. Wykaz ładowności.

Średnie zanu- rzenie	Eadowność	Średnie zanu- rzenie	Eadowność	Srednie zanu- rzenie	Ladowność	Średnie zanu- rzenie	Ladowność	Srednie zanu- rzenie	Eadowność	Średnie zanu- rzenie	Eadowność
metrów	tonn	metrów	tonn	metrów	tonn	metrów	tonn	metrów	tonn	metrów	tonn
(postę- pując od 2 do 2 centy- metrów)											

VI. 0	bliczenie	spółczynnika	zupełnej	pojemności	przestrzeni	wymierzania.
-------	-----------	--------------	----------	------------	-------------	--------------

Cała długość górnej płaszczyzny wymierzania	metrów
Największa szerokość przestrzeni wymierzania	77
Iloczy: Wysokość przestrzeni wymierzania	n metrów kwadratowych
Iloczyn ten równa się pojemności równoległościami określ Przeto: Spółczynnik zupełnej pojemności przestrzeni wymierzania pojemności ró	atku aż do górnej płaszczyzny
Wymierzenie tego statku okazało się w skutek potrzebnem. Wymierzenie to	
, dnia	18
Pieczęć. Władza do	wymierzania statków. (Podpis.)
Sprawdzenie wymierzenia tego statku okazało się w sku	
w i wykazało takowe, że naj statku leżycentymetrów pod punktem zerowym nowy odstęp znaków linii wodnej próżnego statku, od rzecz	wskazówki zanurzenia i że przeciętny pio-
wynosicentymetrów.	18
•	wymierzania statków. (Podpis.)

Załączka II.

(Świadectwo wymierzenia drukuje się w formacie ósemki i opatruje się twardą okładką.)

(Postanowienia wykonawcze do §. 10 pod l. 4.)

Rodzaj statku	Nazwa statku	Cesarski orzel.	Port przyusleżności:
Rok wybudowan	la:		Miejsce wybudowania:

Świadectwo wymierzenia.

1. Główne daty.

1.	Ładowność statku aż do górnej płaszczyzny wymierzenia wynositonn.
2.	Niniejsze świadectwo wymierzenia ważnem jest na zasadzie wymierzenia
	aż do
3.	Wymierzenie zapisane zostało do wykazu wymierzań i sprawdzań wymie-
	rzań pod lw
4.	Niniejsze świadectwo wymierzenia ważnem jest na zasadzie sprawdzenia
	numiarzania az do

2. Opisanie statku.

Rodzaj budowy: Rodzaj pokładu: Główny materyał budowlany:

3. Miary znamionujące.

Pionowa odległość stałej burty od najwyższego znaku:

przy v	vskazówce	zanurzenia	z przodu	na	stronie	prawe	j	metrów,	z pr z odu	na s	tronie	lewe	j	metrów,
न	,	27	w środku	29	79	77		۳	w środku	77	77	27	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14
			z tyłu	27	n	77		77	z tyłu	n	n	77	*******	

4. Miary zasadnicze wymierzania.

5. Wyniki sprawdzania wymierzenia.

Przeciętny pionowy odstęp znaków linii wodnej próżnego statku od rzeczywistej płaszczyzny wodnej próżnego statkucentymetrów.

Zmierzone długości i szerokości.

metrów. Długość płaszczyzny wodnej próżnego statku, więc środkowego oddziału przestrzeni wymierzania...

	górnej płaszczyzny wymierzenia	1	64	4 = 5	2 , = 9	6 .	10 = 111	12 = .13	14 = . 15	16 =	17 =	
Szerokokci	środkowej płaszczyzny zanurzenia w środkowym oddziale przestrzeni wymierzenia		60 -	4 = , 5	6 - , 7	8 = 8	10 = ,11	. 18	14 = 115		17 =	
	płaszczyzny wodnej statku próżnego	II —	. 3 =	4 = , 5 =	6 = , 7 =	= 6 , = 8	10 = , 11 =	12 = , 13 =	14 = 15 =	16 = ,	17 =	

Środkowa płaszczyzna zanurzenia.

Górna płaszczyzna wymierzania.

Ewentualna szerokość środkowa metrów.	Szerokość na samym tyle metrów.	Długość metrów.	b) Część tylna .	Ewentualna szerokość środkowa metrów.	Szerokość na samym przodzie metrów.	Długość metrów.	a) Część przednia.	
Ewentualna szerokość środkowa metrów.	Szerokość na samym tyle metrów.	Długość metrów.	b) Część tylna.	Ewentualna szerokość środkowa metrów.	Szerokość na samym przodzie metrów.	Długość	a) Część przednia.	

Spółczynnik zupełnej pojemności przestrzeni wymierzenia = 0

Wykaz ładowności.

Zanurzenie średnie	Ładowność	Zanurzenie średnie	Ładowność	Zanurzenie średnie	Ładowność
metrów	tonn	metrów	tonn	metrów	tonn
			å		
				-	

Wykaz ładowności.

Zanurzenie średnie metrów	Ładowność tonn	Zanurzenie średnie metrów	Ładowność tonu	Zanurzenie średnie metrów	Ładowność tonn
			All charges and the second sec		
				· 	
	_				. upd
					*

Ostateczny wynik wymierzania.

Ładowność statku aż do górnej płaszczyzny wymierzenia b	0111
<u> </u>	
Co do wymierzenia ukończonego dnia	
wwystawia się niniejsze świadect	lWC
wymierzenia.	
dnia18	
Pieczęć. Władza do wymierzania statków. (Podpis.)	
Sprawdzenie wymierzenia wykonano dnia	
w skutek	
wyniki takowego zapisano na stronicy 2 tego świadectwa wymierzenia, wyl	
nanie zaś jego wciągnięto do wykazu wymierzań i sprawdzań pod l. bież.	
władzy do wymierzania w	
dnja18	

Pieczęć.

Władza do wymierzania statków. (Podpis.)